



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FERNANDO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0129-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTUFA RURAL



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, AULAS, COCINA, BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 5: PUERTA DE METAL MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO TU BO, CEPILLADO SUJECCIONES APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 6: SUSTITUCION DE VIDRIOS Y MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tolentino Crisostomo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

