

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL QUINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0152-45	FECHA:	30/04/2025



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PARED DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC 28



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN PISO TORTA DE CEMENTO




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---