

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN AGUSTIN LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0116-42	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Sustrución de puertas de metal



Foto 2: sustituciones de balcones




Foto 3: sustitucion de linea principal del sistema electrico



Foto 4: pintura de exteriores e interiores



Foto 5: Reparacion de estufa artesanal



Foto 6: Instalacion de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN AGUSTIN LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0116-42	FECHA:	21/01/2025



Foto 7: Instalacion de lamina troquelada



Foto 8: Instalacion de estructura de metal



Foto 9: Reparacion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Beatriz cristales Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

