

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CASIMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0165-42	FECHA:	24/01/25



Foto 1: Pintura anticorrosiva de lamina del techo



Foto 2 : cambio de torta de piso de cemento por piso ceramico



Foto 3: Remozamiento de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Amanda Diaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--