

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO MILLA 45
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0178-45	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PORTONES



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTERIORES O INTERIORES DE 3 AULAS Y COCINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Maribel Eucá
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Blanca Estela Noguer
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

