

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Esperanza Peñitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0180-43	FECHA:	7/02/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Sustrucción de puerta de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Salomon E. Perla C.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

