

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                         |                                |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                  | MUNICIPIO:                     | MORALES       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM DOCTOR JOSE ANTONIO PINEDA BARALES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VITALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0278-43                           | FECHA:                         | 21/01/2024    |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 2: SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS Y CIRCULACION CON MALLA METALICA



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL EN LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Alicia Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                         |                                |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                                  | MUNICIPIO:                     | MORALES       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM DOCTOR JOSE ANTONIO PINEDA BARALES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA VITALES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0278-43                           | FECHA:                         | 21/01/2025    |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 EN COCINA



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

