



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA GRANDE LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0287-43	FECHA:	24/01/25



Foto 1: Remozamiento a la cocina escolar.



Foto 2: Remozamiento de cocina Sustitución de techo



Foto 3: Remozamiento de cocina cambio de vigas de madera del techo por costaneras de metal.



Foto 4: Remozamiento de cocina cambio de pila con su respectivo chorro



Foto 5: Remozamiento de cocina sustitución de ventanales



Foto 6: Remozamiento de cocina Cambio de piso en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suleida Ardón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

