



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Creek Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0297-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: Mejoramiento de ventanas



Foto 2: Sustitución de puerta de cocina y bodega



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Marleni Garcia Giron

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
El Salvador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Creek Pablo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0297-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 7 :Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios



Foto 8: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 9: Sustrucción interruptores dobles



Foto 10: Reparación de cableado eléctrico



Foto 11: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 12: Sustrucción de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Marleni García Gudiño

Firma y sello del Presidente de la OPE



Quetzil Ríos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

