

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA MOJANALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOJANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0323-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MADERA POR PORTÓN DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS PLUVIALES



Foto 4: PINTURA DE MUROS EXTERIORES O INTERIORES



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECCIONES APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTAS DE BAÑO Y AULAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

