



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0326-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SEGUIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIO



Foto 4: SUSTITTUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maestra Elizabeth Polanco

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

