



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRASOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0339-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: Sustitución de portón de metal



Foto 2: Sustitución de pila de cemento



Foto 3: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Mejoramiento de paredes de cocina



Foto 5: Sustitución de tubería línea principal. Sustitución de llave de chorro y Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales



Foto 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

