

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SWITCH QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0357-43	FECHA:	21/01/2025



Foto7: SUTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 8: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto9: REPARACIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto10: REPARACIÓN DE PISO DE GRANITO

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evclín Michel B. R.

Firma y sello del Presidente de la OPR Rural Mixta.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SWITCH QUEBRADAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0357-43	FECHA:	21/01/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR MADERA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA DE 1 LAVADERO



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTUFA RURAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 5: REMOZAMIENTO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evclín Michel B.R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Y. E. F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

