

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB FRANCISCO MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AVENIDA VICENTE COZZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0369-45	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 2: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 3: SUSTITUCION DE MIGITORIO



Foto 4: REPARACION O SUSTITUCION DE AZULEJO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 6: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

