



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Tulio Maruzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-1121-43	FECHA:	2/3/2025



Foto1: Instalación de la pila, con alero



Foto 2: Sustitucion de tubería de pila



Foto 3: Mantenimiento de portones



Foto 4: Sustitucion de chapas de los portones



Foto 5: Sustitucion de chapas para puertas



Foto 6: Sustitucion de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.E.P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Morales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana 20 de Octubre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Tulio Maruzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-1121-43	FECHA:	2/3/2025



Foto7: Sustitucion de inodoro




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitucion de lavamanos



Foto 10: Aleros para aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
Calle Tulio Maruzo, Morales, Izabal
Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.U.M.
20 de Octubre

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Urbana 20 de Octubre
J.V.
DIRECCIÓN
MORALES, IZABAL