

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	"ZOILA ELVIRA PONCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MOJACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2337-42	FECHA:	4/02/2025



Remozamiento de muro perimetral de block con maya



Elaboracion de puerta de metal



Continuacion de muro perimetral




Elaboracion de puerta de metal en muro perimetral

Foto 5:


Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

