

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA IRMA FLAQUER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2376-45	FECHA:	21/01/25



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 4: REPARACION O SUSTITUCION DE AZULEJO



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTA

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evanelia Guerra Gorman

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

