

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIRGINIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2499-42	FECHA:	24 DE ENERO 2025



SUSTITUCION DE PISO POR CERAMICA



REPARACION DE PARED DE COCINA



SEGUIMIENTO A BALCONES DE COCINA



SUSTITUCION DE PINTURA A PAREDES



REMOZAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE MAYA




INSTALACION DE MAYA A VENTANA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VIRGINIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2499-42	FECHA:	24 DE ENERO 2025



SUSTITUCION DE BOMBA Y ACCESORIOS



SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



SUSTITUCION DE PUERTAS DE BAÑO DE PLAYBOOK POR PUERTAS DE METAL



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METALICA A BAÑOS




SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA A COCINA



REMOZAMIENTO DE PAREDES DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

