



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2615-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



Foto 2: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIO



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 5: SUSTITUCION DE CANALES PVC



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS Y VENTANAS DE METAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-2615-43	FECHA:	21/01/2025




Foto 7: COLOCACION DE REGILLA EN INGRESO AL ESTABLECIMIENTO



Foto 8: PINTURA EN MURO PERIMENTRAL Y EN MODULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

