



Ministerio de Educación
Secretaría de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA TEPEMECHINES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEPEMECHINES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-3224-42	FECHA:	21/01/25




Foto 1: SUSTITUCION DE MARCO DE MADERA POR MARCO DE METAL DE VENTANALES



Foto 2: SUSTUCION DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE PLANCHA, CHIMENEA. Y PLANCHA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADERO



Foto 5: REPARACION DE MURO PRERIMETRAL, COLUMNAS Y TUBO GALVANIZADO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Edin ottoniel Sosa

Firma y sello del Presidente de la OPEORM.



Rodolfo B...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

