



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Cruce de las Ruinas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0010-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Firma y sello del Presidente de la ODE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

