

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vega Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0387-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: reparación de cerco



Foto 2.1: Sustitución de puertas



Foto 2.2: Sustitución de puertas



Foto 2.3: Sustitución de chapas



Foto 3.1: Sustitución de vidrios y estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yendy Mancilla
 Yendy Paola Mancilla Aldana
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Jéssica Cevallos
 Jéssica Lisbeth Cevallos Ceballos
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

