

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal        | MUNICIPIO:                     | Los Amates      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL ZAPOTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-0453-43 | FECHA:                         | 24/02/2025      |



Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Sustitución de puerta



Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felix Gutierrez Genis

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

