

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Democracia, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-0689-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1.1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2.1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2.2: Sustitución de Puerta 90x2.10



Foto 3.1: Mantenimiento a Estructura (lijado, aplicación de pintura)



Foto 4.1: Sustitución de balcones de metal 2.47x1



Foto 5.1: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐




DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Los Amates
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Democracia, Los Amates, Izabal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-05-1966-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 7.1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimena y plancha de metal



Foto




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

