

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN, JM BERTA JUDITH FRANCO BONILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A, CALLE "C" 2-17 ZONA 2 BARRIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0013-43	FECHA:	10/04/2025



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA Y LAMINA TROQUELADA (calibre26)



Foto 2: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE BAÑOS




Foto 6: FOTOGRAFIA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS
"BERTA JUDITH FRANCO BONILLA"
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
PRESIDENTE
JALAPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

