



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES DE APLICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0014-43	FECHA:	8/10/2025



Foto 1: Sustrucción de piso por estar muy deteriorado.




Foto 2: Reparación y sustitución de puertas de baños y aulas.



Foto 3: Cambio de la estructura de techo.



Foto 4: Cambio de láminas en mal estado.




Foto 5: sustitucion de deposito de agua

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

