

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 1 JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE TRANSITO ROJAS 7-18 ZONA 6 BARRIO LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0016-43	FECHA:	28 de julio de 2025



Foto 1: SUSTICION DE PUERTA DE BAÑO (0.80*1.00cms)



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERORES



Foto 3: REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: REPARACION E INSTALACION DE URINAL



Foto 5: SUSTITUCION DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



Foto 6: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV NO. 1 JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE TRANSITO ROJAS 7-18 ZONA 6 BARRIO LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0016-43	FECHA:	28 de julio de 2025



Foto 1: FOTOGRAFIA GENERAL

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público