

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN No. 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE TRANSITO ROJAS 7-18, ZONA 6 BARRIO LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0018-43	FECHA:	7/01/2025



Foto1: Sutiltucion de Repello




Foto 2: Reposición de muro perimental




Foto 3: Reinstalacion del Razor Ribbon



Foto 4: fotografia General




Foto 5: fo




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público EOUN
---	---