

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ARLOROMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0022-43	FECHA:	9/04/2025



Foto1: Cocina en malas condiciones.



Foto 2: Lámina que necesita cambio y red electrica dañada



Foto 3: Cambio de sanitario.



Foto 4: Reparación soporte de deposito de agua en malas condiciones



Foto 5: Reparación de estructura de techo.



Foto 6: Reparacion de tuberia hacia la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Loreia Lima Ortega</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ESC. OF RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE ALDEA ARLOROMA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	--

