

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUACAMAYAS , ALDEA LA TOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0024-43	FECHA:	09/10/2025



Foto 1: Losa de patio dañada



Foto 2: vidrios quebrados



Foto 3: daño en el canal de evacuacion de agua pluvial y en las bajadas



Foto 4: Daño en el muro de contencion



Foto 5: pintura en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

