



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PR-1-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESRM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUJOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0026-43	FECHA:	jueves, 8 de mayo de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario, puede registrar hasta 10 fotografías y el número de hojas.

[Signature]
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA AGUJOTES, ALDEA EL ASTILLERO, JALAPA

[Signature]
OFICIAL RURAL MIXTA
JALAPA
ALDEA AGUJOTES, ALDEA EL ASTILLERO