

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFA, BLANCA ALICIA CABRERA FOLGAR DE BONILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHAGÚITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0038-43	FECHA:	miércoles, 8 de octubre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE TUBO CON LAMINA LISA (PROMEDIO 3X2MTS)




Foto 3: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--