

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LLANITOS ALDEA EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0039-43	FECHA:	31/07/2025



Foto 1: Se Observa ausencia de circulación, es necesario colocar malla.



Foto 2: se observa circulación incompleta, es necesario tapar para evitar el acceso de terceros.



Foto 3: Se observa muro Perimetral en mal estado.



Foto 4: Por los sismos, el muro a sufrido fracturas la cual necesita una atención prioritaria.



Foto 5: se Observa sistema electrico en mal estado al cual necesita atención.




Foto 6: se observa la losa de patio sin terminar, provocando lodo en tiempos de mucha lluvia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mildred not mi tiempo use lo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

