

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0040-43	FECHA:	viernes, 10 de octubre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLON)



Foto 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PUERTAS EN AREA DE BAÑOS



Foto 6: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA POR SELLADOR TIPO PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Q.R.M. Ma. Luisa Sandoval Aguilar
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Llano Grande, Jalapa

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la CPT

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

