

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0049-43	FECHA:	07/01/2025



Foto 1: SE OBSERVA LAMINA CON AGUJEROS Y BASTANTE OXIDADA




Foto 2: SE APRECIA LA ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 3: PISO DE GRANITO EN MALAS CONDICIONES



Foto 4: SE OBSERVA CEMENTO DEL MURO LO CUAL REQUIERE REFUERZO Y SUSTITUCION



Foto 5: SE OBSERVA LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO





Foto 6: AREA DE COCINA EN MALAS CONDICIONES Y SE OBSERVA REPELLO Y CERNIDO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

