

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ORCHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0052-43	FECHA:	08/01/2025



Foto 1: LOSA DE PATIO



Foto 2: SUSTITUCION POSTES DE CONCRETO Y MALLA



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 4: VENTANALES Y VIDRIOS



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

