

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒






DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANYUYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0053-43	FECHA:	viernes, 22 de agosto de 2025

 Foto 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS	 Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS
 Foto 3: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, CHIMENEAS)	 Foto 4: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, CHIMENEAS)
 Foto 5:	 Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Estuardo Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo

