

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNETA, ALDEA EL DURAZNO,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0057-43	FECHA:	16/10/2025



Foto1: sustitución de la losa de patio, la cual esta muy deteriorada



Foto 2: reparación de losa de patio, para evitar la acumulación de aguas pluviales en el patio de la escuela



Foto 3: sustitución de tubería de drenajes.



Foto 4: reparación de drenajes



Foto 5: reparación y pintado de portón




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público