

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ANSHIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0069-43	FECHA:	jueves, 11 de septiembre de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN PISO DE GRANITO (INCLUYE BASE CON MEZCLON)



Foto 4: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 5: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Anotar el número de hojas.

Yolanda Castro
Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Amirán Balle
Firma y Sello Director Centro Educativo

