



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0079-43	FECHA:	9/10/2025



Foto 1: Sustitucion de losa de patio



Foto 2: sustitucion de muro perimetral



Foto 3: sustitucion de piso



Foto 4: reparacion de cunetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angela Vasquez Perez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público