

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MEZCALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0086-43	FECHA:	jueves, 3 de abril de 2025




Foto1: SUSTITUCIÓN LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

