

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VENTURA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0097-43	FECHA:	12/08/2025




Foto1: Sustrucción de piso por estar muy deteriorado.



Foto 2: Cambio de cuneta por daño.




Foto 3: El patio necesita ser reparado.



Foto 4: Pintura de las paredes.




Foto 5: Sustrucción de Sanitarios en mal estado.




Foto 6: Reparación de porton en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

