

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINALITO, ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0128-42	FECHA:	martes, 19 de agosto de 2025
 Foto 1: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO		 Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO	
 Foto 3: SUSTITUCION DE PINTURA BASE AGUA		 Foto 4: SUSTITUCION DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO)	
Foto 5:		Foto 6:	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa de Jesus Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPR



J. S. A. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

