

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAGUNA DEL SAPO, ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0130-42	FECHA:	07/01/2025



Foto1: SE OBSERVA CANAL EN MAL ESTADO



Foto 2: SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 3: ES NECESARIO SUSTITUIR RED DE AGUA POTABLE




Foto 4: SE OBSERVAN COLUMNAS DEL MURO EN EL SUELO




Foto 5: SE OBSERVA LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO




Foto 6: DEPÓSITO DE AGUA EN MAL ESTADO Y SE OBSERVA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--