

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                                   | MUNICIPIO:                     | JALAPA                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAGUNA SECA, ALDEA SASHICO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0132-42                            | FECHA:                         | 9/05/2025                          |



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: LOSA DE PATIO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y la cantidad es número de hojas.

|                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Cruz Jimenez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

