

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL VOLCÁN ALDEA PALO VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0135-42	FECHA:	06 DE ENERO 2025



Foto 1: PUERTAS



Foto 2: MATENIMENTOS A PORTONES



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL DE MALLA



Foto 4: REPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN



Foto 5: LOSA DE PATIO



Foto 6: REPARACION DE RED DRENAJE Y RED AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Maxolis Andres Contreras

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

