

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE EL CALVARIO, CASERIO LAGUNA DEL PITO, AL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0138-42	FECHA:	19/08/2025



Foto 1: losa de patio dañada que es un peligro para los niños



Foto 2: mejoramiento de drenajes y cunetas



Foto 3: Sustitución de baños y pintura de baños



Foto 4: DRENAJE Y FOSA SEPTICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Isabel Lopez y Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

