

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SAUZAL, ALDEA EL BOSQUE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0172-43	FECHA:	4/04/2025



Foto 1: Por seguridad es necesario reparar el cerco de la escuela.



Foto 2: Reparación general de la cocina para ser habilitada.



Foto 3: Porton principal en mal estado.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aura Elvira Rodríguez Hernández</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--