

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA        | MUNICIPIO:                     | JALAPA                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIOLOS MUÑOZ, ALDEA EL PARAISO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-0173-43 | FECHA:                         | 20/08/2025                         |




Foto 1: losa de patio dañada que es un peligro para los niños



Foto 2: mejoramiento de drenajes y cunetas



Foto 3: Sustitución de estructura de techo y cubierta de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

