

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN PUERTAS EN AREA DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO INCLUY BASE, FUNDICION Y ACABADO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANALES Y BAJADAS 4"



Foto 4: SUSTITUCION DE AZULEJO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto 6: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL BLOCK Y MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Oliviá Cu.
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

